

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO**

***MANUTENÇÃO EXTERIOR DAS PISCINAS***

**Orçamento**

Artigo	Descrição	und	Quant.	Valor Unt	Valor parcial
<b>1</b>	<b>ESTALEIRO</b>				
1.1.	Montagem e desmontagem de estaleiro de apoio á obra, incluindo andaimes e todos os equipamentos necessários para a boa construção e em segurança da mesma	v.g	1,00	714,00 €	714,00 €
<b>2</b>	<b>Exterior</b>				
<b>2.1</b>	<b>Lava -Pés</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Próximo Balneário Masculino</b>				
2.1.1.1	Demolição do pavimento existente	m2	10,85	10,00 €	108,50 €
2.1.1.2	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico antiderrapante	m2	10,85	35,00 €	379,75 €
2.1.1.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	10,85	55,00 €	596,75 €
2.1.1.4	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico	ml	11,60	15,00 €	174,00 €
<b>2.1.2</b>	<b>Próximo aos Balneários (Zona Chuveiro nº1)</b>				
2.1.2.1	Demolição do pavimento existente	m2	9,24	10,00 €	92,40 €
2.1.2.2	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico antiderrapante	m2	9,24	35,00 €	323,40 €
2.1.2.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	9,24	55,00 €	508,20 €
2.1.2.4	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico	ml	11,20	15,00 €	168,00 €
2.1.2.5	Reparação de chuveiros	unid	2,00	150,00 €	300,00 €
<b>2.1.3</b>	<b>Próximo Balneário Feminino</b>				
2.1.3.1	Demolição do pavimento existente	m2	10,85	10,00 €	108,50 €
2.1.3.2	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico antiderrapante	m2	10,85	35,00 €	379,75 €
2.1.3.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	10,85	55,00 €	596,75 €
2.1.3.4	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico	ml	11,60	15,00 €	174,00 €
<b>2.1.4</b>	<b>Próximo às Escadas para Piso Superior</b>				
2.1.4.1	Demolição do pavimento existente	m2	18,23	10,00 €	182,30 €
2.1.4.2	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico antiderrapante	m2	18,23	35,00 €	638,05 €
2.1.4.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	18,23	55,00 €	1 002,65 €
2.1.4.4	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico	ml	15,80	15,00 €	237,00 €
<b>2.1.5</b>	<b>Entre Piscina Grande e Pequena (Zona Chuveiro nº2)</b>				

Artigo	Descrição	und	Quant.	Valor Unt	Valor parcial
2.1.5.1	Demolição do pavimento existente	m2	9,24	10,00 €	92,40 €
2.1.5.2	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico cerâmico antiderrapante	m2	9,24	35,00 €	323,40 €
2.1.5.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	9,24	55,00 €	508,20 €
2.1.5.4	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico	ml	11,20	15,00 €	168,00 €
2.1.5.5	Reparação de chuveiros	unid	4,00	150,00 €	600,00 €
<b>2.1.6</b>	<b>Do lado do Restaurante</b>				
2.1.6.1	Demolição do pavimento existente	m2	17,42	10,00 €	174,20 €
2.1.6.2	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico antiderrapante	m2	17,42	35,00 €	609,70 €
2.1.6.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	17,42	55,00 €	958,10 €
2.1.6.4	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico	ml	15,60	15,00 €	234,00 €
<b>2.1.7</b>	<b>Lado Direito da Piscina Pequena</b>				
2.1.7.1	Demolição do pavimento existente	m2	22,32	10,00 €	223,20 €
2.1.7.2	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico antiderrapante	m2	22,32	35,00 €	781,20 €
2.1.7.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	22,32	55,00 €	1 227,60 €
2.1.7.4	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico	ml	17,60	15,00 €	264,00 €
<b>2.1.8</b>	<b>Lado Direito da Piscina Grande</b>				
2.1.8.1	Demolição do pavimento existente	m2	18,86	10,00 €	188,60 €
2.1.8.2	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico antiderrapante	m2	18,86	35,00 €	660,10 €
2.1.8.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	18,86	55,00 €	1 037,30 €
2.1.8.4	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico	ml	15,60	15,00 €	234,00 €
<b>2.2</b>	<b>Piscina Pequena</b>				
2.2.1	Demolição do pavimento existente	m2	29,04	10,00 €	290,40 €
2.2.1	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico antiderrapante	m2	29,04	35,00 €	1 016,40 €
2.2.2	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	29,04	55,00 €	1 597,20 €
<b>2.3</b>	<b>Piscina Grande</b>				
2.3.1	Demolição do pavimento existente	m2	50,28	10,00 €	502,80 €

Artigo	Descrição	und	Quant.	Valor Unt	Valor parcial
2.3.2	Fornecimento e assentamento de betonilha para posteriormente assentamento de pavimento em mosaico antiderrapante	m2	50,28	35,00 €	1 759,80 €
2.3.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante (tipo "Mood Hardy/Brave" ou equivalente)	m2	50,28	55,00 €	2 765,40 €
VALOR TOTAL (S/IVA)				22 900,00 €	